

**Produktinformation**

**Wecryl 108**  
**Grundierung für Wecryl Oberflächenschutzsystem OS 8**



**Kurzbeschreibung**

Wecryl 108 ist eine schnellhärtende, niedrigviskose Grundierung. Ihr Einsatzgebiet ist speziell auf das Wecryl Oberflächenschutzsystem OS 8 zugeschnitten, wo es in Verbindung mit dem Wecryl 408 eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit erzielt.

**Material**

2-komponentiges, schnellerhärtendes, Grundierungsharz auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA)

**Eigenschaften und Vorteile**

- leichte und schnelle Verarbeitung
- hydrolyse- und alkalibeständig
- poren-, lunkern- und rissfüllend
- Verfestigung der Oberfläche
- schnelle Aushärtung
- lösemittelfrei

**Einsatzbereiche**

- Auf Betonuntergründen im Wecryl Oberflächenschutzsystem OS 8

**Lieferform**



<b>Sommer:</b>	<b>Winter:</b>
5,00 kg Wecryl 108	5,00 kg Wecryl 108
<u>0,20 kg</u> Wekat 900 (2 x 0,1 kg)	<u>0,30 kg</u> Wekat 900 (3 x 0,1 kg)
5,20 kg	5,30 kg

<b>Sommer:</b>	<b>Winter:</b>
10,00 kg Wecryl 108	10,00 kg Wecryl 108
<u>0,30 kg</u> Wekat 900 (3 x 0,1 kg)	<u>0,60 kg</u> Wekat 900 (6 x 0,1 kg)
10,30 kg	10,60 kg

<b>Sommer:</b>	<b>Winter:</b>
25,00 kg Wecryl 108	25,00 kg Wecryl 108
<u>0,80 kg</u> Wekat 900 (8 x 0,1 kg)	<u>1,60 kg</u> Wekat 900 (16 x 0,1 kg)
25,80 kg	26,60 kg

**Standard-Farbtöne**

- Unpigmentiert
- Weiß

**Lagerung**


Die Produkte in der Originalverpackung kühl, trocken, frostfrei und luftdicht verschlossen lagern. Ungeöffnet sind sie ab Lieferdatum mind. 6 Monate haltbar. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte auch auf der Baustelle vermieden werden. Die Gebinde nach Teilentnahme wieder luftdicht verschließen.

## Produktinformation

# Wecryl 108

## Grundierung für Wecryl Oberflächenschutzsystem OS 8

### Verarbeitungsbedingungen



### Temperaturen

Die Verarbeitung kann innerhalb der folgenden Temperaturbereiche erfolgen.

Produkt	Temperaturbereich, in °C		
	Luft	Untergrund*	Material
Wecryl 108	+3 bis +35	+3 bis +35*	+3 bis +30

\* Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Aushärtung mind. 3 °C über dem Taupunkt liegen.

### Feuchtigkeit

Es muss eine relative Luftfeuchtigkeit  $\leq 90\%$  vorherrschen.  
Die zu beschichtende Oberfläche muss trocken und eisfrei sein.  
Bis zur Erhärtung der Grundierung darf diese nicht feucht werden.

### Reaktionszeiten und Wekat 900

	Wecryl 108 (bei 20 °C, 2 % Wekat 900)
Topfzeit	ca. 12 Min.
regenfest	ca. 30 Min.
begehbar/überarbeitbar	ca. 30 Min.
ausgehärtet	ca. 2 Std.

Mit zunehmenden Temperaturen oder höheren Katalysatoranteilen verkürzen sich die Reaktionszeiten. Umgekehrt tritt bei niedrigen Temperaturen oder geringerem Katalysatoranteilen eine längere Reaktionszeit auf.

Die folgende Tabelle gibt die empfohlene Wekat 900 Menge an, um die Härtungsreaktion der Temperatur anzupassen.

Produkt	Wekat 900 Menge (%)								
	-5	+3	5	10	15	20	25	30	35
Wecryl 108	-	6%	6%	4%	4%	3%	3%	3%	2%

### Verbräuche

#### Untergrund

glatt  
feinsandig  
rau

#### Verbrauch

ca. 0,50 kg/m<sup>2</sup>  
ca. 0,60 kg/m<sup>2</sup>  
ca. 0,70 kg/m<sup>2</sup>

### Technische Daten

Dichte: unpigmentiert 1,01 g/cm<sup>3</sup>  
weiß 1,05 g/cm<sup>3</sup>

### Produktverarbeitung



#### Verarbeitungsgeräte/-werkzeuge

Produktanmischung mit:

- Rührgerät mit Doppelflügelrührkopf

Produktauftrag mit:

- Fellrolle
- Pinsel (nur in Bereichen, welche mit Fellrolle nicht zugänglich sind)

## Produktinformation

# Wecryl 108

## Grundierung für Wecryl Oberflächenschutzsystem OS 8

### Untergrundvorbereitung

Die Grundierung immer nur auf vorbereitetem Untergrund anwenden. Angaben zur richtigen Untergrundvorbereitung finden Sie im entsprechenden Arbeitsleitfaden.

### Mischen

Zu Beginn den Inhalt des Eimers gründlich aufrühren. Anschließend den Wekat 900 bei langsam laufendem Rührwerk zugeben und 2 Min. mischen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass das Material an Boden und Rand des Behälters erfasst wird. Bei Materialtemperaturen < 10 °C sollte 4 Min. gerührt werden, da der Wekat 900 länger benötigt, um sich aufzulösen.



### Auftrag

Die Grundierung wird mit der Fellrolle gleichmäßig und filmbildend aufgerollt. Pfützenbildungen sind zu vermeiden. Nach der Aushärtung sind eventuell vorhandene Fehlstellen (Blasen oder nicht vollständig geschlossene Bereiche) durch einen zweiten Auftrag nachzuarbeiten. Für das weitere Beschichten ist eine geschlossene, filmbildende Grundierungsschicht notwendig

### Bei zu geringem Materialverbrauch kann es zu Aushärtungsstörungen durch die Unterbrechung der Polymerisation kommen.

### Reinigung

Bei Arbeitsunterbrechungen oder nach Beendigung der Arbeiten, muss das Werkzeug innerhalb der Topfzeit (ca. 12 Min.) gründlich mit WestWood® Reiniger gereinigt werden. Dies kann mit einem Pinsel erfolgen. Die Werkzeuge erst wieder nach vollständiger Verdunstung des Reinigers einsetzen. Eine Materialaushärtung wird nicht verhindert, wenn die Werkzeuge lediglich in den Reiniger gelegt werden.

### Gefahrenhinweis und Sicherheitsratschläge

Es sind die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Produkte zu beachten.

### Allgemeiner Hinweis

Die vorstehenden Informationen, insbesondere jene zur Anwendung der Produkte, beruhen auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigsten Anforderungen und Bedingungen am Objekt machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Gültigkeit hat nur das Dokument in seiner neuesten Fassung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

Stand: 21.07.2023